


Location :

บริษัท เอเชียนเคมีคัล จำกัด
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้วิเคราะห์ผล : ชัยนุชร พันธวารีย์


ใบรับรองการส่งกล้องความร้อน Level 1 Thermographer
เลขที่ : 1-000107 ใบรับรองหมดอายุ : 14/01/2015

อุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบ



รูปที่ 1	
สถานที่	เสาต้นแยกเข้าบริษัท
อุปกรณ์	Hot Line Clamp
วันที่-เวลาที่ดำเนินการ	10/1/2013 13:22
จุดที่อุณหภูมิสูงผิดปกติ	-

ผลการตรวจสอบอุณหภูมิ



Object Parameter	Value
Emissivity	0.92
Object Distance	19.0 m
Reflected Temperature	30.0 °C
Atmospheric Temperature	30.0 °C
Label	Value
Ar1: Max	38.4 °C
Ar2: Max	36.0 °C
Ar3: Max	29.7 °C

จุดที่เป็นตัวอักษรสีแดงคือจุดที่ต้องทำการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

- อุณหภูมิปกติ
- โปรดเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงต่อไป